

# Ακόμα ένα σοβαρό ατύχημα σε Ro/Pax στην Ασία



Μετά τα δύο πρόσφατα ατυχήματα σε Ro/Pax στην Ευρώπη, πυρκαγιά εκδηλώθηκε και στο ιαπωνικό Ro/Pax SUNFLOWER DAISETSU. Ένας αξιωματικός E.N. νεκρός, οι ευθύνες μεγάλες

**Π**ριν καλά καλά στεγνώσει το μελάνι από τα σχετικά άρθρα του «Ε» για τα ατυχήματα του NORMAN ATLANTIC (Δεκέμβριος 2014) και του SORRENTO (Απρίλιος 2015) στην Ευρώπη, ένα νέο ατύχημα σε Ro/Pax ferry, σε μια άλλη γωνιά του πλανήτη, ήρθε να επιφέρει ένα ακόμη βαρύ πλήγμα στους κανονισμούς για την ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων. Είναι γεγονός ότι φωτιά αποτελεί το νούμερο ένα εχθρό για τα πλοία αυτά. Έτσι, οι προδιαγραφές ασφαλείας που έχουν θεσπιστεί από τους διεθνείς ναυτιλιακούς οργανισμούς για τη συγκεκριμένη κατηγορία πλοίων είναι ιδιαίτερα αυστηρές. Κι αυτό προφανώς επειδή, πέρα από τη διακίνηση εμπορευμάτων, τα καράβια αυτά χρησιμοποιούνται και για τη μετακίνηση ανθρώπων. Όσο πιο ενδελεχείς έλεγχοι πραγματοποιούνται λοιπόν στα επιβατηγά/οχηματαγωγά πλοία, και όσο πιο ευλαβικά συντηρούν οι εταιρείες τα συστήματα πυρασφάλειας και τα σωστικά μέσα στα πλοία, τόσο περισσότερο μειώνονται οι πιθανότητες ►

ΚΑΡΑΒΙ ΜΟΛΙΣ 15 ΕΤΩΝ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΟ ΣΤΟΝ

ΙΑΠΩΝΙΚΟ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑ (NKK Class)